

桃園市楊梅區新農街 2 段 209 巷 168 號

TEL 03-431-5168 Ext: 7800

FAX 03-431-6868

技術資料

Advance Materials Corporation

PSR-550B GSP215 / LS-55B CASP

二液型顯像性噴塗用防焊油墨

一. 產品特性

- 兩液型/靜電噴塗/弱鹼顯影
- 具長時間之保存安定性
- 較寬之作業性
- 優異之耐電鍍金性

二. 產品規格

混合比例	主 劑 (PSR-550B GSP215) : 90.0 wt %		
(混合後特性)	硬化劑(LS-55B CASP): 10.0 wt %		
— 顏色	綠色		
— 粘度	70 ± 20 cps (25℃) (主劑與硬化劑混合後)		
	(Cone-plate type 粘度計)		
— 稀釋後使用黏度	75~85 秒(岩田 2 號伓)		
■ — 固含量	70 ± 3 wt%		
— 比重	1.4±0.1		
— 使用期限(混合後)	24 小時 (黄光室,25℃以下)		
— 預烤極限	80℃ *50 分 (視使用條件)		
— 曝光能量(設定值)	400 ~ 500 mJ/cm ²		
儲存期限	出廠後9個月 (遮光25℃以下)		



三. 製程條件

以化學或機械處理之板面清潔程序			
(酸處理→不織布磨刷研磨)			
25%-35%, 約 250~350c.c /KG			
自動噴塗機	自動噴塗機		
隧道式烤箱.	隧道式烤箱. 75℃~80℃ 40~50min		
10~20 分鐘			
使用金屬鹵素燈 7KW			
400~500mj/cm ² (到達油墨塗膜面)			
10~20 分鐘			
顯影液	1.0~1.2% Na ₂ CO ₃		
溫度	28~32℃		
壓力	2~2.5kg/cm ²		
時間	80~110sec		
液溫	25 ℃		
噴壓	2~2.5kg/cm ²		
水洗時間	45 秒		
熱風循環烤	150℃/60~70 分鐘		
箱			
	(酸處理→不 25%-35%, 約 自動噴塗機 10~20分鐘 使用金屬內~500mj/c 10~20分鐘 顯度 壓力 時間 液溫 噴壓 水洗風循環烤		

- ※最佳製程條件由本公司客服至現場依實際狀況做調整
- ※印刷文字油墨時, 先進行後烘烤(150°C~160°C/30min)後, 並於文字油墨印刷之後, 再烘烤處理(150°C/20min)
- ※稀釋劑建議使用 PMA



- 四. 操作及儲存時注意事項:
- 1.油墨塗膜時需保持在室內溫度 20~25℃、濕度 50~60%在之黃光環境下進行作業
- 2.將主劑與規定量的硬化劑混合並充分攪拌,待油墨溫度恢復至室溫後再開罐使 用
- 3.油墨塗膜厚度(烘烤後線路上之乾膜厚度)建議 $25~30~\mu\,\mathrm{m}$,濕墨厚度 約 $50~70~\mu\,\mathrm{m}$
- (1) 避免膜厚較薄時,發生焊錫耐熱性、耐藥品性及耐鍍金性降低之問題
- (2) 避免塗膜過厚時,發生側蝕現象或指觸乾燥性不佳之問題
- 4.預烤條件需式烤箱種類(直立式或隧道式)及烤箱內板量而定,應先加以測試 後方決定合適之操作條件
- 5.確認曝光量條件時應先考慮
 - (1) 基板的材質(Di-Functin 或 Tetra-Function)
 - (2) 塗膜厚度
 - (3) QFP 最小殘存寬度(側蝕現象)
- (4) 表面光澤度
- 6.顯像液濃度、溫度、噴嘴壓力及時間需加以管制並定期更新顯像液
- 7.储存於陰涼及光線無法直接照射處
- 8.勿近火源
- 9.使用時應於通風處操作,若不慎接觸皮膚,應以肥皂及大量清水沖洗



五.油墨操作寬容度

1. 預烤寬容度

預烤時間 (分) 溫度 (℃)	25	30	40	50	60
80°C	\bigcirc	\circ	\circ	\circ	Δ
75°C	\circ	\circ	\circ	\circ	\circ
70℃	\circ		\circ	\circ	\bigcirc

2. 顯影寬容度

時間 預烤條件	8hr	16hr	20hr	24hr
80℃*40 分	\circ	0	\circ	Δ

條件:温度 $22 \pm 2^{\circ}$ C 溼度 $60 \pm 10\%$. 顯影時間: $1\% \text{ Na}_2\text{CO}_3$, 100 秒以上測試,顯影壓力為 2kg/cm_2 , 顯影溫度為: 30° C



六.油墨測試結果

	八. 准 型 測 試 結 木						
	測試項目 Item	性能 Properties	測試結果				
1	塗墨硬度 (Pencil Hardness)	≧6H	JIS K 5400-1990 8.4 WOLFF-WILBORN 鉛筆試驗機 MITSUBISHI 鉛筆,銅箔及基材上之塗墨				
2	耐磨耗性 (Resistance to Abrasion)	≧4H	IPC-SM-840B 3.5.1 ※Taber 法 (3.5.1.1) 試驗手冊 TM2.4.27.1 Model: 5130,1000g,50 次無 25um 以上之磨損 ※Pencil 法 (3.5.1.2) 試驗手冊 TM2.4.27.2 需耐 F 以上之硬度				
3	密著性 (Adhension)	100/ 100	JIS D 0202-1988 4.15 膠帶:3M Scotch 600 tape				
4	耐溶劑性 (Resistance to Solvents)	塗膜無剝離 (No ink peels off)	IPC-SM-840B 3.6.1 Iso-propanol (IPA) room temperature 30min.				
5	煮沸之密著性 (Resistance to Boiling Water)	塗膜無剝離 (No ink peels off)	100°C *1hr				
6	耐焊錫性 (Solder Resistance)	塗膜無剝離 (No ink peels off)	IPC-SM-840B 3.7.2 預浸 Flux,在 255+/-5℃焊錫槽浸 10sec., 3M Scotch 600 tape 測試,塗膜無剝離				
7	焊錫耐熱性 (Solder Heat Resistance)	塗膜無剝離 (No ink peels off)	JIS C 6481-1986 預浸 Flux,在 260℃焊錫槽浸 10sec.,3 次, 3M Scotch 600 tape 測試,塗膜無剝離				
8	耐噴錫性 (Hot Air Leveling Resistance)	塗膜無剝離 (No ink peels off)	焊錫溫度:260℃,浸滯 4sec. 熱風溫度:220℃,壓力:3.8Kg/cm²,3 次, 3M Scotch 600 tape 測試,塗膜無剝離				
9	耐電壓 (Dielectric Strength)	1000V DC/ mil	IPC-SM-840B 3.8.1 500V DC/ mil 以上				
10	表面阻抗 (Surface resistance)	1 x 10 ¹⁵ Ω	ASTM D-257				
11	絕緣阻抗 (Insulation Resistance)	$1 \times 10^{13} \Omega \text{ (initial)}$ $1 \times 10^{12} \Omega \text{ (treatment)}$	IPC-SM-840C TM 2.6.3.1 25-65°C $, 90\%$ RH $, 100V$ $, 20$ cycles (> 5x10 ⁸ Ω)				
12	耐燃性 (Flammability)	V-0	UL 94V-0				



項次	項目	測試方法	要求特性	結果
3.7.2.	防焊性	依據指定條件(J-STD-004:M 型 助焊液, J-STD-006:Sn60 或 Sn63 型 焊錫) 塗上助焊劑後,室溫下放置 5分鐘,260±5℃預熱及浮焊方式 10±1 秒	油墨塗膜上不應附著焊錫	無異常
3.6.2.	加濕安定性/衰退性	依照 IPC-TM-650 中 TM 2.6.1.1 的規定。 97±2℃ 90-98%RH 28 日.	無不可逆變化產生	無異常
3.8.1.	介質強度	依照 IPC-TM-650 中 TM 2.5.6.1 的規定	每 0.025 mm [0.001 inch]厚度,最少加上 500VDC 電壓	無異常 1.9KV/mil
3.8.2.	絕緣電阻	依照 IPC-TM-650 中 TM 2.6.3.1 的規定,需測量焊錫前、後之最小電阻值	IPC-B-25 試驗基板 B 圖形 最小值 5×10 ⁸ Ω at 500 VDC.	焊錫前 2.30×10 ¹³ Ω 焊錫後 2.50×10 ¹²
3.9.1.	加濕後絕緣電阻	依照 IPC-TM-650 中 TM 2.6.3.1 的規定, 以 25-65℃ 85%RH、在偏壓 50VDC 與試驗電壓 100 VDC 條件 6 2/3 日內進行循環加濕製程	IPC-B-25 試驗基板 B 圖形 最小值 5×10 ⁸ Ω at 500 VDC.	初期 1.8×10 ¹³ Ω 加濕後 1.65×10 ¹² Ω
3.9.2.	電蝕	依照 IPC-TM-650 中 TM 2.6.14 的規定,85±2℃ 90%RH 在偏壓 10 VDC 與試驗電壓 10VDC 條件下,168 小時內處理	不應有電遷移發生, 絕緣電阻應高於 2MΩ	無異常
3.9.3.	熱衝擊	依照 IPC-TM-650 中 TM 2.6.7.1 的規定,-65℃ /15 分 ~125℃ /15 分,循環 100 次	無空泡、裂痕及 表層脫落	無異常

七. 一般常見問題及解決對策

(1)塞孔孔緣爆孔:塞孔之 Via hole 於曝光、後烘烤、噴錫後發生油墨溢出之現象

對策:

- 1. 曝光時底片貼緊板面,或加入導氣條,注意 PIN 應確實插入定位孔,避 免吸氣不良發生
- 2. 做好底片及自主檢查
- 3. 後烘烤需為連續性、區段昇溫,並確認各區段之昇溫曲線
- 4. 熱風方向需保持在同一方向,同時避免烤箱內排氣不良
- 5. 注意噴錫參數,並避免多次噴錫
- (2) 塞孔孔緣空泡: 塞孔之 Via hole 於噴錫後發生孔緣空泡之現象 對策:
 - 1. 注意噴錫之作業參數,避免錫溫過高及多次噴錫之情形發生
 - 2. 確認後烘烤作業參數,避免因昇溫時之低溫段時間不足,造成後烘烤不 良之情形發生
 - 3. 注意前處理之品質,避免發生刷磨不良或孔內水漬油漬殘留之現象
- (3) 大銅面空泡: 大銅面上油墨與銅面分離

對策:

- 1. 注意前處理吹乾烘乾,避免造成水漬油漬殘留
- 2. 加強刷磨,避免板面異物雜質殘留
- 3. 油墨充分攪拌,使硬化劑混合均勻
- 4. 檢查生產流程避免油墨表面受外力撞擊
- 5. 確認烘烤條件及烤箱溫度分布,避免烘烤不足現象之發生
- 5. 避免浸泡 Flux 過久、多次噴錫或錫爐錫溫過高
- (4) 格線斷:SMD或QFP之Pad間防焊隔離線剝離或斷裂

對策:

- 1. 注意油墨塗佈厚度
- 2,確認曝光參數及燈管壽命,避免曝光能量不足之現象
- 3. 確認顯影條件,避免發生顯影溫度過高、壓力過大或顯影時間過長之情 形發生
- 4. 曝光後之 Hold Time 延長
- 5. 避免預烤不足



- (5) 顯影不潔:預顯影之區域其上之油墨無法去除 對策:
 - 1. 確認烘烤條件及烤箱溫度分布,避免預烤過度及排風不良之情況發生
 - 2. 確保防焊作業場所之溫溼度控制及黃光環境
 - 3. 注意曝光及顯影條件
 - 4. 檢查底片,避免發生遮光不足現象
- (6)油墨膜面白化:於顯影或噴錫後於板面發生白霧狀現象

對策:

- 1. 注意作業環境溫溼度控制,避免於曝光前殘留水氣於板面
- 定期量測曝光檯面各區域之曝光能量分布,並避免吸真空不良之情形發生
- 3. 降低顯影液溫度
- 4. 噴錫後先氣冷降溫後再進入水洗,避免急速降溫
- 5. 噴錫前先以 UV 光照射
- 6. 定期更換噴錫後水洗水
- (7)油墨膜面垂流或皺折:油墨於塗佈後在孔緣有油墨溢出,線路邊或大銅面、 基材面油墨垂流

對策:

- 1. 減少稀釋劑用量,避免油墨粘度過低
- 2. 塗佈後將板面平放
- 3. 確認預烤條件及烤箱溫度分布
- (8) 化金後油墨剝離:化金後在銅面或線路區油墨剝離

對策:

- 1. 檢查前處理作業條件避免銅面發生板面粗糙度不足或氧化之情形
- 2. 確認曝光條件,避免曝光量不足
- 3. 確認顯影條件,避免顯影過度
- 4. 避免烘烤時間過長或溫度過高
- 5. 更換化金藥水,降低對油墨之攻擊性
- 6. 增加油墨厚度